

## VELLO NM. 3000

87% (WV) LANA EXTRAFINE  
8% (PA) POLIAMMIDE  
5% (WS) CASHMERE

### IMPIEGO

RETT. FIN. 5-3

A 1 CAPO

### FINISSAGGIO

SI CONSIGLIA UN ABBONDANTE VAPORIZZO AL FINE DI OTTENERE UNA BUONA MORBIDEZZA.

PER MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA SOFFICITÀ, SI CONSIGLIA UNA LEGGERA FOLLATURA IN ACQUA CON AMMORBIDENTE, SPECIE QUANDO VIENE UTILIZZATO CON ALTRI FILATI.

## VELLO NM. 3000

87% (WV) EXTRAFINE WOOL  
8% (PA) POLYAMIDE  
5% (WS) CASHMERE

### KNITTING

FLAT MACHINE GAUGE 5-3

1 PLY

### FINISHING

GENEROUS STEAMING IS RECOMMENDED IN ORDER TO GIVE GOOD HANDLE AND SOFTNESS.

A LIGHT MILLING IN WATER WITH SOFTENER WILL IMPROVE BULKINESS, ESPECIALLY WHEN IT IS BEING USED WITH OTHER YARNS.



## INDEX

099070	1/E	600060	2/D	621052	5/A
500006	1/B	600067	4/C	621055	3/A
500013	1/C	600082	1/A	621056	4/D
500058	2/B	600091	6/A	621057	2/A
600016	6/C	600093	5/B	621058	6/B
600018	6/E	600095	4/E	621060	2/E
600019	5/E	600097	3/B	621436	3/C
600020	1/D	600116	3/D	621437	4/A
600032	4/B	600117	6/D	621749	2/C
600054	5/C	600119	3/E	621751	5/D

VELLO NM. 3000 - 87% (WV) - 8% (PA) - 5% (WS)

1

2

3

A



600082




621057



621055

B



500006



500058



600011

C



500013




621749




621436

D



600020




600060



600116

E



099070



621060



600119



4

5

6


A



621437



621052




600091

B



600052



600093




621058

C



600067



600054



600016

D



621056



621751




600117


E



600095



600019



600011