

## EVEREST

Nm. 4500  
83% (WV) LANA  
10% (WM) MOHAIR  
7% (PA) POLIAMMIDE

## IMPIEGO

Rett. Fin. 5 a 1 capo

## FINISSAGGIO

La follatura è indispensabile per esaltare le caratteristiche del filo. Si consiglia un trattamento in acqua tiepida max 35°C con sapone neutro e/o ammorbidente al 2-3% sul peso merce. La durata del finissaggio dipende dal tipo di macchina e dal risultato desiderato.

Asciugare in tumbler avendo cura di non essiccare troppo i capi/teli. (max 70°C.) Stirare con abbondante vapore.

## EVEREST

Nm. 4500  
83% (WV) WOOL  
10% (WM) MOHAIR  
7% (PA) POLYAMIDE

## KNITTING

Flat Machine Gauge 5 1 Ply

## FINISHING

Milling is indispensable to highlight the yarn's characteristics. We recommend treatment in lukewarm water (max 35°C) With neutral soap and/or softener at 2-3% of the weight of the goods.

How long the finish lasts depends on the type of machine and desired results. Tumble-dry with care to avoid excessive drying of garments/cloth (max 70°C). Iron with lots of steam.



## INDEX

660179	1D	660812	3C
660182	1C	661339	2D
660184	2A	661340	2C
660359	3B	661342	1B
660803	2B	661695	1A
660806	3A	661697	3D

1

2

3

A



661695



660184



660806


B



661342



660803



660359


C



660182




661340



660812


D



660179



661339



661697